

COMMUNE DE GAZOST

CARTE INFORMATIVE DES PHENOMENES NATURELS

Légende

Fond IGN

Zone d'étude Événement historique

Mouvements de terrain

- Glissement de terrain**
- Zones d'arrachement / talus / bourellets
 - Formations sensibles aux glissements de terrain
 - Formations très sensibles aux glissements de terrain (données issues de la carte géologique au 1/50 000, BRGM)
 - Glissement de terrain de février 2015

Eboulement/ chute de blocs


- Affleurements rocheux
- Direction préférentielle des chutes de blocs
- Ebouils
- Blocs isolés

Avalanches

- Carte de Localisation des Phénomènes d'Avalanche (CLPA)**
- Avalanche avérée (témoignage CLPA)
 - Zone avalancheuse (photo-interprétation et analyse de terrain CLPA)

Glissement de terrain en février 1971 causé par des chutes de neige du 15 puis redoux et pluies diluviennes - Graves dégâts sur une maison d'habitation à la sortie de Gazost au bord du CD7

Glissement de terrain et coulée boueuse (ou lave torrentielle fluide) sur près de 500m vers l'aval - 1 habitation et 2 granges détruites, 1 poulailler, 2 maisons secondaires inondées suite à l'obstruction du ruisseau de l'Hours



Avalanche en 1905. Départ à 1450 m arrivée : 850m.
Une grange emportée, 1 mort

Avalanche en 1979. Départ à 1170 m arrivée : 990m.
Une grange emportée, 17 moutons étouffés